

## REGISTRO PERMESSI A COSTRUIRE

N.R.S.	N.R.G.	Oggetto
Data Atto		
14 20/07/2020	0	Permesso di Costruire a Condono
15 03/08/2020	0	Permesso di Costruire a condono L. 47/85
16 07/08/2020	0	Permesso di costruire a condono, l. 47/85
17 09/09/2020	0	CONDONO EDILIZIO L. 47/85
18 09/09/2020	0	CONDONO EDILIZIO L. 47/85
19 11/09/2020	0	CONDONO EDILIZIO L.R. 4/04
20 28/09/2020	0	Condono edilizo L. 47/85
21 01/10/2020	0	Permesso di Costruire per l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 de D.P.R. 380/2001, di alcune difformità presenti in un fabbricato sito a Budoni in Loc. Riviera dei Pini - Ditta Messere Giorgio e De Menego Sara Sabina
22 02/10/2020	0	Condono Edilizio, L. 47/85
23 05/10/2020	0	Opere necessarie al ripristino delle condizioni di conformità, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) della L.R. n. 11 del 03.07.2017, all'interno del procedimento di accertamento di conformità di un fabbricato
24 05/10/2020	0	Sanatoria di opere realizzate in difformità alla Concessione Edilizia in una unità abitativa
25 23/10/2020	0	Progetto per l'accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 del DPR 380/01,relativamente ad opere realizzate in assenza di autorizzazione ed in parziale difformità alla C.E. 151/1991 in una unità abitativa
26 23/10/2020	0	Progetto per l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, relativamente ad opere sia interne che esterne, realizzate in difformità alla Concessione Edilizia e ad opere realizzate senza autorizzazione
27 23/10/2020	0	Progetto per l'accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 del DPR 380/01, relativamente ad opere realizzate in assenza di autorizzazione ed in parziale difformità alla C.E. 151/1991 in una unità abitativa
28 23/10/2020	0	Progetto per l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 della L.R.23/85, così come modificato dall'art. 4 della LR 8/2015 ed integrato dall'art.13 della L.R. 1/2019,36 del DPR 380/2001
29 27/10/2020	0	Accertamento di conformità per l'errata rappresentazione grafica delle opere realizzate in un fabbricato residenziale in zona urbanistica B2.2 a Strugas, già oggetto di permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 16/01/2019 - Ditta Schwenger Wolfgang
30 27/10/2020	0	Progetto per l'accertamento di conformità relative ad opere difformi rilevate in un fabbricato a destinazione commerciale, in via Oristano a Budoni
31 27/10/2020	0	Mancata SCIA per opere non sostanziali realizzate in una casa di civile abitazione in via Teseo della frazione di Tanaunella

## REGISTRO PERMESSI A COSTRUIRE

N.R.S.	N.R.G.	Oggetto
Data Atto		
32 28/10/2020	0	Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, per opere realizzate in difformità alla concessione edilizia n. 76/1998, realizzate in un fabbricato sito in frazione Nuditta, comune di Budoni - Patteri Ilaria
33 28/10/2020	0	PERMESSO DI COSTRUIRE A CONDONO
34 05/11/2020	0	Accertamento di conformità relativo alla modifica dei prospetti, alla sistemazione esterna e alcune interne, di un alloggio sito in Budoni frazione Tanaunella - Scagnoli Massimo
35 11/11/2020	0	Progetto per la sanatoria di un fabbricato sito in Fraz. Ottiolu - Carboni Gesuino, Carboni Antonietta e Maccioni Luciano
36 11/11/2020	0	Permesso di costruire a condono L: 47/85
37 16/11/2020	0	Progetto per la sanatoria di un locale scantinato adibito a cantina in un fabbricato sito in loc. S'Iscale comune di Budoni - Ventroni Mauro
38 17/11/2020	0	Premesso di costruire a condono L. 47/85
39 23/11/2020	0	PERMESSO DI COSTRUIRE A CONDONO L. 47/85
40 14/12/2020	0	Accertamento di conformità per modifiche prospettiche, realizzazione di alcune opere esterne, con lieve incremento volumetrico e superficiale, in una unità immobiliare sita in Fraz. Limpiddu, Via Oglio, n. 8 - Goddi Caterina
41 14/12/2020	0	Condono L. 47/85
42 17/12/2020	0	Opere necessarie al ripristino delle condizioni di conformità, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) della L.R. n. 11 del 03.07.2017, per opere realizzate in difformità ai titoli autorizzativi presenti su di una unità immobiliare in fraz. Agrustos
43 29/12/2020	0	Progetto per l'accertamento di conformità relativo alla sanatoria di un vuoto tombato, modifiche prospettiche e pertinenziali di una residenza ubicata in via Enea, Fraz. Tanaunella di Budoni - Piras Maria Pina