INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO2017[1]

SCHEDA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di DISO
Amministrazione Provinciale di LECCE
Nome e cognomeintervistato ING. TOMMASO GATTO
Ruolo/Funzione nell'Ente RESPONSABILE SETTORE III - ASSETTO DEL TERRITORIO
Denominazione edificio scolastico SCUOLA MATERNA "GIOVANNI XXIII"
Indirizzo dell'edificio VIA TURATI, N. 2
Tipologia di scuola
IC ☐ Infanzia X Primaria ☐ Secondaria I grado ☐ Secondaria II grado ☐ AltroX PRIMAVERA
Città DISO Provincia LE Regione PUGLIA
Popolazione scolastica presente nell'anno in corso (2016-2017):
Studenti / 28 / Docenti / 6 / Personale non docente / 3 /

1 Qual è l'anno di costruzione dell'edificio scolastico?
Specificare anno / 1985 / oppure prima 1970 /___/ post 1970 /____/

1b L'edificio è stato sottoposto a verifica secondo la direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi L. n. 183/1989 e d.l. n. 180/1998?
Sì ☐ No X Non so ☐

1b.1 Se sì, in quale anno /_____/
1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato?/_____/
1b.3 Se sì, qual è l'esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

1b.4 Se no, per quale motivo?
ZONA NON SOGETTA A RISCHIO

2 L'edificio è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003
Sì ☐ No X Non so ☐

2.1 Se sì, in quale anno /_____/
2.2 Se sì, quale è l'indice di vulnerabilità rilevato?/_____/
2.3 Se sì, qual è l'esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

2.4 Se no, per quale motivo?
MANCANZA DI FONDI - ZONA 4

[1]Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

Comune di Diso Prot. n. 4461 del 24-05-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 7

3 Sono stati effettuati studi di micro zonazione sismica sul territorio dove è ubicato l'edificio scolastico?
Sì □ No X Non so □

Se sì, con quale esito?

---

4 L'edificio è stato migliorato sismicamente?
Sì □ No X Non so □

4.1 Se sì, specificare l'anno in cui è stato fatto /____/

5 L'edificio è stato adeguato sismicamente?
Sì □ No X Non so □
5.1 Se sì, specificare l'anno in cui è stato fatto /____/

6 A seguito degli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si è provveduto a effettuare una valutazione di **agibilità post simica?**

6.1 Agosto 2016 Sì □ No X
Se sì, l'esito è stato

6.2 Ottobre2016 Sì □ No X
Se sì, l'esito è stato

6.3 Gennaio 2017 Sì □ No X
Se sì, l'esito è stato ZONE NON INTERESSATE DAL SISMA

7 Gli esiti della verifica di agibilità dopo gli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 sono stati resi pubblici?
Sì □ No □ Solo in parte □

7.1 Se sì, tramite:
Sito Comune □ A mezzo stampa/media □ Incontri pubblici □
Altro □ _____

8 Ha disposto la chiusura dell'edificio dopo gli eventi sismici suddetti o dopo gli eventi metereologici di questi ultimi mesi?

Agosto 2016	Sì □	No X Se sì, per quanti giorni /_____/
Ottobre 2016	Sì □	No X Se sì, per quanti giorni /_____/
Gennaio 2017	Sì X	No □ Se sì, per quanti giorni / 3 GIORNI PER NEVE
Altro _____	Sì □	No □ Se sì, per quanti giorni /_____/
Altro _____	Sì □	No □ Se sì, per quanti giorni /_____/

9 Se l'edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?
Sì □ No □ Non so X

9.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /____/

10 L'edificio è stato sottoposto a collaudo statico?
Sì □ No □ Non so X

10.1 Se sì, con quale esito?

11 E' stata fatta richiesta per realizzare l'indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Comune di Diso Prot. n. 4461 del 24-05-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 7

Sì □ No X Non so □

11.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

---

12 L'edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì □ No □ Non so X

12.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano □
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola □
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani □
Esistenza del visto di conformità per l'impianto elettrico □
Esistenza interruttore generale □
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza □
Esistenza rete idranti □

13 L'edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì X No □ Non so □

14 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l'edificio nel 2016?

Sì □ No □ Non so X

14.1 Se sì, è stato effettuato l'intervento?

Sì tempestivamente □ Sì dopo 6 mesi □ No □ Non so □

15 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l'edificio nel 2016?

Sì □ No □ Non so X

15.1 Se sì, è stato effettuato l'intervento?

Sì tempestivamente □ Sì dopo 6 mesi □ No □ Non so □

16 Sono stati previsti per l'anno 2017 interventi di manutenzione ordinaria per l'edificio scolastico?

Sì □ No X Non so □

16.1 Se sì, di quale entità economica? €_____/

17 Sono stati previsti per l'anno 2017 interventi di manutenzione straordinaria per l'edificio scolastico?

17.1. Se sì di quale entità economica? €_____/

17.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

---

18 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì X No □ In parte □

Comune di Diso Prot. n. 4461 del 24-05-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 7

19 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?

_____

_____

_____

_____

MONITORE 1

Nome_____ Cognome_____

Città_____ Email_____

Cellulare_____ Data di rilevazione_____

MONITORE 2

Nome_____ Cognome_____

Città_____ Email_____

Cellulare_____ Data di rilevazione_____

Comune di Diso Prot. n. 4461 del 24-05-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 7